

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO


CORREDOR VIAL LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA, HUÁNUCO



Información del proyecto

Período de ejecución:	Agosto 2017 – Mayo 2018
Ubicación:	Tramo II y III del Corredor Vial La Unión – Huallanca – Dv. Antamina, Huánuco
Cliente:	Consorcio La Unión
Tipo de intervención:	Aporte de Material – Reciclado de Pavimento con cemento – Slurry Seal

Metrado ejecutado en el proyecto



TIPOS DE INTERVENCIÓN

Slurry Seal



Reciclado de pavimento con cemento

